

รายงานสภาพทาง ทางหลวงแผ่นดิน งวดที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561

แขวงทางหลวงนครปฐม สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

ลำดับ ที่	ทางหลวง หมายเลข	ตอนควบคุม	กม. - กม.	สภาพทาง					หมายเหตุ
				ชนิดผิวทาง	ผิวจราจร	คันทาง	สภาพ	สะพาน	
1	00040201	นครชัยศรี - พระประโทน	41 +067 - 43 +000	CONC.	28.00	38.60	ดี	คสล. 2 แห่ง สภาพชำรุด	สะพาน ชำรุด - กม.42+802 LT. - กม.42+802 RT.
			43 +000 - 44 +450	CONC.	35.00	50.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
			44 +450 - 47 +800	CONC.	28.00	38.60	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
			47 +800 - 48 +800	CONC.	35.00	50.00	ดี	-	
			48 +800 - 52 +400	CONC.	28.00	38.60	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 2 แห่ง สภาพดี	
2	00040202	พระประโทน - สระกระเทียม	52 +400 - 52 +767	CONC.	28.00	38.60	ดี	-	
			52 +767 - 58 +837	CONC.	35.00	80.00	"	คสล. 2 แห่ง สภาพดี	
			58 +837 - 59 +266	AC.	21.00	26.00	"	-	
			59 +266 - 59 +666	AC.	21.00	31.00	"	-	
			59 +666 - 62 +740	AC.	21.00	31.00	"	-	
			62 +740 - 67 +334	AC.	14.00	22.00	"	คสล. 2 แห่ง สภาพดี	
3	03210101	นครปฐม - หนองปลาไหล	0 + 000 - 6 + 600	CONC.	28.00	40.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 2 แห่ง สภาพดี	สะพาน ชำรุด - กม.9+125 LT. - กม.9+125 RT.
			6 + 600 - 9 + 300	CONC.	14.00	23.60	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 2 แห่ง สภาพชำรุด	
			9 + 300 - 11 + 100	CONC.	28.00	40.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
			11 + 100 - 16 + 900	CONC.	14.00	23.60	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
			16 + 900 - 20 + 300	CONC.	28.00	40.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 2 แห่ง สภาพดี 1 แห่ง, ชำรุด 1 แห่ง	
			20 + 300 - 21 + 150	CONC.	14.00	23.60	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	

รายงานสภาพทาง ทางหลวงแผ่นดิน งวดที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561

แขวงทางหลวงนครปฐม สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

ลำดับ ที่	ทางหลวง หมายเลข	ตอนควบคุม	กม. - กม.		สภาพทาง					หมายเหตุ
					ชนิดผิวทาง	ผิวจราจร	คันทาง	สภาพ	สะพาน	
4	03210102	หนองปลาไหล - กำแพงแสน	21 + 150	- 23 + 850	CONC.	14.00	22.20	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 2 แห่ง สภาพดี 1 แห่ง, ชำรุด 1 แห่ง	สะพาน ชำรุด - กม.23+802 RT.
			23 + 850	- 28 + 015	CONC.	28.00	38.60	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 2 แห่ง สภาพดี	
			28 + 015	- 29 + 550	CONC.	21.00	31.60	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 2 แห่ง สภาพดี	
			29 + 550	- 29 + 650	CONC.	14.00	22.20	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
5	03460301	บางเลน - ลำลูกบัว	42 + 000	- 52 + 502	CONC.	22.00	32.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 10 แห่ง สภาพดี 6 แห่ง ชำรุด 4 แห่ง	สะพาน ชำรุด - กม.43+080 LT. - กม.43+353 RT. - กม.46+619 RT. - กม.47+912 RT.
			52 + 502	- 54 + 700	CONC.	25.50	30.50	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
			54 + 700	- 62 + 234	AC.	19.00	21.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 1 แห่ง สภาพดี	
6	03460302	ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม	62 + 234	- 73 + 827	AC.	15.60	20.60	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 7 แห่ง สภาพดี 6 แห่ง ชำรุด 1 แห่ง	สะพาน ชำรุด - กม.66+775
			73 + 827	- 74 + 250	AC.	28.00	40.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
			74 + 250	- 74 + 727	CONC.	28.00	40.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
			75 + 106	- 75 + 206	CONC.	21.00	35.40	ดี	-	
			75 + 206	- 77 + 206	AC.	14.00	18.00	ดี	-	
			77 + 206	- 78 + 456	AC.	14.00	19.50	ดี	-	
			78 + 456	- 91 + 506	AC.	14.00	20.60	ดี	คสล. 1 แห่ง สภาพดี	

รายงานสภาพทาง ทางหลวงแผ่นดิน งวดที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561

แขวงทางหลวงนครปฐม สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

ลำดับ ที่	ทางหลวง หมายเลข	ตอนควบคุม	กม. - กม.	สภาพทาง					หมายเหตุ
				ชนิดผิวทาง	ผิวจราจร	คันทาง	สภาพ	สะพาน	
7	03750101	บ้านป่อ - พระประโทน	0 +000 - 10 +496	AC.	19.00	23.20	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 6 แห่ง สภาพดี	
			10 +496 - 12 +721	AC.	19.00	23.20	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 2 แห่ง สภาพดี	
			12 +721 - 15 +521	AC.	19.00	23.20	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 5 แห่ง สภาพดี	
			15 +521 - 24 +000	AC.	19.00	23.20	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 2 แห่ง สภาพดี	
			24 +000 - 33 +800	AC.	21.00	23.20	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 8 แห่ง สภาพดี	
			33 +800 - 37 +209	AC.	21.00	23.20	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 3 แห่ง สภาพดี	
			37 +209 - 37 +521	CONC.	21.00	40.00	ดี	-	
8	03750102	นครปฐม - ดอนตูม	42 +935 - 44 +000	AC.	7.00	10.00	ดี	คสล. 8 แห่ง สภาพดี	กม.44+600 - กม.46+500 เป็นทางก่อสร้าง
			44 +000 - 59 +308	AC.	14.00	15.80	ดี		
			59 +308 - 59 +425	CONC.	10.30	12.30	ดี		
9	03750103	ดอนตูม - ลำลูกบัว	59 +425 - 59 +699	CONC.	14.00	11.00	ดี	-	คสล. 4 แห่ง สภาพดี 2 แห่ง ชำรุด 2 แห่ง
			59 +699 - 61 +043	AC.	13.00	8.00	ดี	-	
			61 +043 - 61 +379	CONC.	14.00	13.00	ดี	-	
			61 +379 - 61 +511	AC.	14.00	13.00	ดี	คสล. 1 แห่ง สภาพดี	
			61 +511 - 61 +832	CONC.	14.00	14.50	ดี	-	
			61 +832 - 62 +076	AC.	14.00	30.00	ดี	-	
			62 +076 - 69 +324	AC.	10.00	30.00	ดี	คสล. 4 แห่ง สภาพดี 2 แห่ง ชำรุด 2 แห่ง	

สะพาน ชำรุด - กม.64+923
- กม.66+564

รายงานสภาพทาง ทางหลวงแผ่นดิน งวดที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561

แขวงทางหลวงนครปฐม สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

ลำดับ ที่	ทางหลวง หมายเลข	ตอนควบคุม	กม. - กม.	สภาพทาง					หมายเหตุ
				ชนิดผิวทาง	ผิวจราจร	คันทาง	สภาพ	สะพาน	
10	30400100	กำแพงแสน - จันทรีลาด	0 +000 - 0 +100	CONC.	7.00	11.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
			0 +100 - 18 +644	AC.	7.00	11.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 2 แห่ง สภาพดี	
11	30940100	ทางเข้านครชัยศรี	0 +000 - 0 +400	CONC.	14.60	40.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
			0 +400 - 1 +810	CONC.	19.00	33.00	ดี	-	
			1 +810 - 1 +894	AC.	21.00	40.00	ดี	-	
12	32310100	เด่นมะขาม - บางเลน	0 +000 - 28 +629	AC.	7.00	9.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 9 แห่ง สภาพดี 6 แห่ง ชำรุด 3 แห่ง	สะพาน ชำรุด - กม.14+812 - กม.18+155 - กม.28+494
13	32320100	หนองพวงนก - ไม้เจดีย์	0 +000 - 12 +117	AC	7.00	9.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 4 แห่ง สภาพดี 3 แห่ง ชำรุด 1 แห่ง	สะพาน ชำรุด - กม.1+063
14	32330100	นครชัยศรี - ดอนตูม	0 +000 - 9 +835	AC	7.00	9.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 3 แห่ง ชำรุด 1 แห่ง อยู่ระหว่างก่อสร้างทาง 2 แห่ง	- สะพาน ชำรุด - กม.1+967 - กม.0+000 - กม.1+220, กม.3+475 - กม.6+400 เป็นทางก่อสร้าง
			9 + 835 - 10 + 460	AC.	20.30	24.30	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
			10 + 460 - 17 + 033	AC.	7.00	9.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 3 แห่ง สภาพดี 1 แห่ง ชำรุด 1 แห่ง	สะพาน ชำรุด - กม.16+823
			17 + 033 - 17 + 886	AC.	15.00	19.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	

รายงานสภาพทาง ทางหลวงแผ่นดิน งวดที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561

แขวงทางหลวงนครปฐม สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

ลำดับ ที่	ทางหลวง หมายเลข	ตอนควบคุม	กม. - กม.	สภาพทาง					หมายเหตุ
				ชนิดผิวทาง	ผิวจราจร	คันทาง	สภาพ	สะพาน	
15	32340100	ศิระทอง - วัดปรีดาราม	17 + 886 - 26 + 597	AC.	7.00	9.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 2 แห่ง สภาพดี	
			26 + 597 - 26 + 797	CON.	7.00	9.00	ดี	-	
			0 + 000 - 2 + 772	AC.	7.00	8.00	ดี	คสล. 1 แห่ง สภาพดี	
			2 + 772 - 4 + 285	AC.	7.00	9.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
			4 + 285 - 6 + 000	AC.	7.00	9.00	ดี	คสล. 1 แห่ง สภาพดี	
			6 + 000 - 8 + 728	AC.	7.00	9.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 1 แห่ง สภาพดี	
			8 + 728 - 12 + 200	AC.	5.50	9.00	ดี	คสล. 3 แห่ง สภาพดี	
12 + 200 - 13 + 695	AC.	5.50	9.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 2 แห่ง สภาพดี				
16	32740100	หลักสาม - บางไทรัด	0 + 000 - 2 + 957	AC.	7.00	9.00	ดี	คสล. 3 แห่ง สภาพดี 1 แห่ง ชำรุด 2 แห่ง	สะพาน ชำรุด - กม.0+402 - กม.1+062
			2 + 957 - 6 + 178	AC.	6.00	9.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 3 แห่ง สภาพดี	
17	32960100	ดอนตูม - บางเลน	0 + 000 - 0 + 200	CON.	10.00	14.00	ดี	-	สะพาน ชำรุด - กม.7+242
			0 + 200 - 12 + 574	AC	12.00	14.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 8 แห่ง สภาพดี 7 แห่ง ชำรุด 1 แห่ง	
			12 + 574 - 12 + 774	CONC.	12.00	14.00	ดี	-	
18	32970100	หนองปลาไหล - ดอนตูม	0 + 000 - 0 + 100	CONC.	14.00	21.00	ดี	-	
			0 + 100 - 2 + 650	AC.	7.00	8.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
			2 + 650 - 3 + 980	AC.	12.00	15.50	ดี	-	
			3 + 980 - 5 + 500	AC.	14.00	19.00	ดี	-	
			5 + 500 - 8 + 422	AC.	13.00	15.50	ดี	คสล. 1 แห่ง สภาพดี	

รายงานสภาพทาง ทางหลวงแผ่นดิน งวดที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561

แขวงทางหลวงนครปฐม สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

ลำดับ ที่	ทางหลวง หมายเลข	ตอนควบคุม	กม. - กม.		สภาพทาง					หมายเหตุ
					ชนิดผิวทาง	ผิวจราจร	คันทาง	สภาพ	สะพาน	
19	33510300	บางน้อยใน - บางหลวง	35 + 602	- 38 + 665	AC.	7.00	9.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
			38 + 665	- 39 + 029	CONC.	19.00	23.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
20	33940200	หนองตะเลา - ร้างพิบูล	4 + 912	- 22 + 584	AC.	7.00	10.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	คสล. 4 แห่ง สภาพดี 3 แห่ง ชำรุด 1 แห่ง	สะพาน ชำรุด - กม.19+298
21	34030100	วัดยกกกระบัตร์ - หลักสี่	0 + 000	- 1 + 174	AC.	7.00	9.00	ดี	-	
			1 + 174	- 2 + 597	AC.	7.00	9.00	ดี	คสล. 2 แห่ง สภาพดี	
			2 + 597	- 2 + 760	AC.	7.00	9.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
22	34040100	หลักสาม - คลองยกกกระบัตร์	0 + 000	- 0 + 275	AC.	7.00	9.00	ดี	-	
			0 + 275	- 1 + 750	AC.	7.00	9.00	ดี	-	
			1 + 750	- 1 + 806	AC.	7.00	9.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
23	35240100	นครปฐม - ลาดปลาเค้า	0 + 000	- 0 + 970	CONC.	21.00	30.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	
			0 + 970	- 1 + 195	AC.	7.00	12.00	ผิวทางชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง	-	